

恩納村立小中学校施設の耐震改修状況 平成23年4月1日現在

【非木造施設】

(単位:棟)

設置者名	学校種別	建物区分	全校数	全棟数	昭和57年以前建築の棟数	昭和56年以前建築の棟数	全棟数に占める割合	耐震診断を実施した棟数 (F~Iの計)	耐震化の必要がない棟数	耐震化の必要な棟数					耐震性のある棟数	耐震性のない棟数	耐震診断実施の棟数 (M~Oの計)	診断実施中	平成23年度実施予定	未定	耐震診断実施率	平成22年度末の耐震化率	耐震化率(延和57年以降を含む)	耐震性のない棟と診断未実施の棟の計	第2次診断実施中	平成23年度中に第2次診断等実施予定	
										耐震化済	工事中	耐震化の必要な棟数															
												Is値0.3未満	Is値0.3以上0.5未満	Is値0.5以上													その他
A	B=C+D	C	D	D/B	E	F	G	H	1	2	3	4	J+K	K+H	L	M	N	O	E/D	J/D	(C+J)/B	K+L	P	Q			
恩納村	小学校	校舎	5	10	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	0				
	小学校	屋体	5	5	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	0				
	中学校	校舎	5	11	9	2	18.2%	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	100.0%	0.0%	81.8%	2				
	中学校	屋体	5	5	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	0				
	高等学校	校舎		0			#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0				
	高等学校	屋体		0			#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0				
	特別支援学	校舎		0			#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0				
	特別支援学	屋体		0			#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0				
幼稚園	園舎		0			#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0					

【木造施設】

(単位:棟)

設置者名	学校種別	建物区分	全校数	全棟数	昭和57年以前建築の棟数	昭和56年以前建築の棟数	全棟数に占める割合	耐震診断を実施した棟数 (F~Iの計)	耐震化の必要がない棟数	耐震化の必要な棟数					耐震性のある棟数	耐震性のない棟数	耐震診断実施の棟数 (M~Oの計)	診断実施中	平成23年度実施予定	未定	耐震診断実施率	平成22年度末の耐震化率	耐震化率(延和57年以降を含む)	耐震性のない棟と診断未実施の棟の計	
										耐震化済	工事中	耐震化の必要な棟数													
												平成23年度以前耐震化予定	耐震性のある棟数	耐震性のない棟数											平成23年度以前耐震化予定
A	B=C+D	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J+K	K+H	L	M	N	O	E/D	J/D	(C+J)/B	K+L						
小学校	校舎		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
小学校	屋体		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
中学校	校舎		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
中学校	屋体		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
高等学校	校舎		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
高等学校	屋体		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
特別支援学	校舎		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
特別支援学	屋体		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			
幼稚園	園舎		0				#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0			